
Notas sobre la versión del servidor Gira One

Versión de firmware: 1.0.1265

Versión de Gira Project Assistant (GPA): 5.0.1 o superior

Se recomienda emplear siempre la versión del GPA más actual que esté disponible.

Errores subsanados

- Gira One: Se ha corregido un error de traducción en la variante neerlandesa.
- Gira One en combinación con la aplicación Gira Smart Home: Los textos de acción de las funciones de visualización (como "Encender", "Apagar") se muestran siempre en alemán en los proyectos GPA 5.0.

Errores conocidos

Servidor Gira One

- Servidor Gira One: en la página web del dispositivo no es posible iniciar sesión con Agregar contraseña ni Ctrl+V.
Después de restablecer la contraseña en la aplicación Gira Smart Home, el inicio de sesión no se puede realizar con "Agregar" ni "Ctrl+V" en la página web del dispositivo.
- En ocasiones excepcionales, el servidor Gira One no se encuentra durante la puesta en servicio.
Si se inicia Buscar dispositivos en el área del GPA "Dispositivos en la red", se encontrará el servidor Gira One y se puede continuar con la puesta en servicio.

Aplicación Gira Smart Home

- Si se activa el acceso remoto para muchos usuarios sucesivamente, puede que la visualización sea incorrecta.
Después de activar el acceso remoto, la vista general "Administrar accesos remotos" puede indicar incorrectamente que el acceso remoto está de nuevo desactivado para algunos de los accesos remotos activados previamente.
Transcurrido un tiempo, el estado volverá a mostrarse correctamente.
- Visualización de los valores de temperatura decimales en el consumidor Calefacción y en el indicador de estado.
El mismo valor de temperatura se desvía decimalmente en aprox. 0,2K en el consumidor Calefacción y en el indicador de estado.

Aplicación Gira QR Scan

- Varios productos iPhone no muestran la imagen de la cámara de manera que coincida con la sección en la pantalla
Con iPhone 12 (iOS 16.1.2), iPhone 13 (iOS 16.3) y iPhone 14 (iOS 16.1.2), la sección en la pantalla no se muestra correctamente, lo que puede provocar fallos en el proceso de escaneo.