
Gira G1 wichtiger Hinweis

Achtung:

Die Installation der Firmware 100.0.146 auf einem Gira G1 ab dem Indexstand I 07 führt zu Komplikationen, die das Gerät unbrauchbar machen.

Installieren Sie deshalb bitte niemals die Firmware 100.0.146 auf einem Gira G1 ab Index I 07.

Wir stellen in Kürze eine neue Firmwareversion zur Verfügung, mit der der HS-Client auf allen Geräten (unabhängig vom Indexstand) installiert werden kann.